Conditions environnementales

Temp®rature de fonctionnement..... -20ÁC ¨ +60ÁC
Temp®rature de calibration..... 20...28ÁC
Humidit® relative..... < 95% HR (sans cond.)
Degr® de protection.....